



CONSTRUYENDO CONFIANZA



## MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN LOSA DE CONCRETO

### EN SÓLO TRES PASOS

1.


Sobre cubiertas en losa de concreto: Primero revisa si presenta fisuras y repáralas con **Sikaflex®-1a Plus**. También sella nuevamente las dilataciones y los sifones con este producto.

Corrige los empozamientos nivelando con **SikaListo® Piso** o mortero hecho en casa con **SikaLátex®** y **Sika®-1**.



2.

Verificar que la humedad este por debajo de un 4% antes de impermeabilizar esta prueba se puede realizar adhiriendo un plástico al sustrato, revisar la hoja técnica en **sikagua.com** para una mejor explicación del proceso.



3.

Imprimir e impermeabilizar con **SikaFill®Power** aplicando 3 capas. Si el área es mayor a 5 m<sup>2</sup> instala tela de refuerzo **SikaFelt®FPP-30** después de aplicada la segunda capa y cubrir con la tercera capa. Dejar secar 3 horas entre capas.

Siempre utilizar tela de refuerzo en las esquinas y aplicar **SikaFill®Power** hasta 15 cm por encima de los muros en las uniones.



Para el Mantenimiento de su Hogar, ingresa a [sikagua.com](http://sikagua.com) y encuentra la solución a tu necesidad. #SikaContigo